

# Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Belu Tahun 2024

| No.                  | Kondisi Jalan        | Panjang Jalan (Km) |
|----------------------|----------------------|--------------------|
|                      |                      | 2024               |
| I. Jalan Nasional    |                      |                    |
| 1                    | Kondisi Baik         | 0,00               |
| 2                    | Kondisi Sedang       | 0,00               |
| 3                    | Kondisi Rusak Ringan | 0,00               |
| 4                    | Kondisi Rusak Berat  | 0,00               |
| TOTAL                |                      | 0,00               |
| II. Jalan Propinsi   |                      |                    |
| 1                    | Kondisi Baik         | 0,00               |
| 2                    | Kondisi Sedang       | 0,00               |
| 3                    | Kondisi Rusak Ringan | 0,00               |
| 4                    | Kondisi Rusak Berat  | 0,00               |
| TOTAL                |                      | 0,00               |
| III. Jalan Kabupaten |                      |                    |
| 1                    | Kondisi Baik         | 97,600             |
| 2                    | Kondisi Sedang       | 43,835             |
| 3                    | Kondisi Rusak Ringan | 45,320             |
| 4                    | Kondisi Rusak Berat  | 164,039            |
| TOTAL                |                      | 350,794            |
| IV. Jalan Desa       |                      |                    |
| 1                    | Kondisi Baik         | 194,13             |
| 2                    | Kondisi Sedang       | 15,30              |
| 3                    | Kondisi Rusak Ringan | 25,61              |
| 4                    | Kondisi Rusak Berat  | 117,98             |
| TOTAL                |                      | 353,020            |

Sumber : Data Dinas PUPR Kab. Belu 2024

# Panjang Jaringan Irigasi Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Belu Tahun 2024

| No.                          | Kondisi Irigasi      | Panjang Irigasi (Meter) |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                              |                      | 2024                    |
| I. Irigasi Non Teknis        |                      |                         |
| 1                            | Kondisi Baik         | 0,00                    |
| 2                            | Kondisi Sedang       | 0,00                    |
| 3                            | Kondisi Rusak Ringan | 0,00                    |
| 4                            | Kondisi Rusak Berat  | 0,00                    |
| II. Irigasi Teknis Primer    |                      |                         |
| 1                            | Kondisi Baik         | 3126.29                 |
| 2                            | Kondisi Sedang       | 2825.07                 |
| 3                            | Kondisi Rusak Ringan | 2945.40                 |
| 4                            | Kondisi Rusak Berat  | 1469.23                 |
| III. Irigasi Teknis Sekunder |                      |                         |
| 1                            | Kondisi Baik         | 15833.21                |
| 2                            | Kondisi Sedang       | 8635.04                 |
| 3                            | Kondisi Rusak Ringan | 7746.15                 |
| 4                            | Kondisi Rusak Berat  | 9307.95                 |
| IV. Irigasi Teknis Tersier   |                      |                         |
| 1                            | Kondisi Baik         | 0,00                    |
| 2                            | Kondisi Sedang       | 0,00                    |
| 3                            | Kondisi Rusak Ringan | 0,00                    |
| 4                            | Kondisi Rusak Berat  | 0,00                    |

Sumber : Data Dinas PUPR Kab. Belu 2024

## Jumlah Rumah Berdasarkan Kondisi Menurut Kecamatan di Kabupaten Belu Tahun 2024

| No.          | Kecamatan        | Jumlah Rumah Berdasarkan Kondisi |                  |
|--------------|------------------|----------------------------------|------------------|
|              |                  | Layak Huni                       | Tidak Layak Huni |
| 1            | Raimanuk         | 2.203                            | 1.245            |
| 2            | Tasifeto Barat   | 2.449                            | 2.195            |
| 3            | Kakuluk Mesak    | 2.387                            | 855              |
| 4            | Nanaet Duabesi   | 614                              | 272              |
| 5            | Kota Atambua     | 4.303                            | 925              |
| 6            | Atambua Barat    | 2.851                            | 551              |
| 7            | Atambua Selatan  | 1.819                            | 548              |
| 8            | Tasifeto Timur   | 1.454                            | 2.229            |
| 9            | Raihat           | 1.507                            | 1.266            |
| 10           | Lasiolat         | 706                              | 604              |
| 11           | Lamaknen         | 1.743                            | 912              |
| 12           | Lamaknen Selatan | 811                              | 800              |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>22.847</b>                    | <b>12.402</b>    |

Sumber : Data Dinas PUPR Kab. Belu 2024

**Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Rumah Tangga di Kabupaten Belu Tahun 2024**

| No. | Uraian                                                 | Kebutuhan Air Baku Rumah Tangga 2024 |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     |                                                        |                                      |
| 1   | Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Sumur Terlindung       | -                                    |
| 2   | Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Sumur Tidak Terlindung | -                                    |
| 3   | Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Hidran Umum            | -                                    |
| 4   | Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Keran Umum             | -                                    |
| 5   | Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Sambungan Rumah (SR)   | 8877 SR                              |
| 6   | Jumlah KK Pengguna Bak Penampung Air Hujan             | -                                    |

Sumber : Data Dinas PUPR Kab. Belu 2024